

广东滑阀真空泵品牌有哪些

发布日期：2025-09-21

真空泵在碳氢清洗机行业的应用：

什么是真空碳氢清洗？碳氢清洗剂的清洗原理简单地说是依据溶剂的溶解力进行清洗。基于对油脂或油性污染的溶解性的脱脂机理：相似相溶原则。将装有工件的清洗篮放在进料台上，然后自动送至清洗机进料位，经机械手将清洗篮依次推入清洗机内进行清洗、真空干燥，较后经出料台自动将清洗篮送出，（取出工件），完成整个清洗到烘干的过程。

真空泵的作用：真空泵在这个流程中起到干燥零件、回收碳氢溶剂重要作用。

1. 脱出清洗剂中的空气，减少超声波的衰减
2. 排除工件表面和孔隙中的空气，提高清洗效果
3. 沸点，命名碳氢清洗剂也可以实现气相清洗
4. 利用真空突沸效应，提高其干燥速度
5. 真空蒸馏，使碳氢清洗剂再生重复使用
6. 隔绝氧气，使碳氢清洗剂失去燃烧的条件。真空泵应定期检查油位是否低于油标线。广东滑阀真空泵品牌有哪些

如何对真空泵机组的转子进行测量？

真空泵机组的转子各个部位的径向圆跳动和轴向圆跳动值是不同的，但测量方法基本相同。

转子径向圆跳动值的测量先将转子放在两个V形铁上，把转子上每个测量部位的圆周分成几等份，按同一方向慢慢转动转子，每转过一等份记录一个读数。转子转动一周后，每个测点都得到六个读数，把这些读数记录在表格中。根据记录计算各测点的较大跳动值，同一测点较大读数减去较小读数的差值就是该测点部位的径向圆跳动值。

真空泵机组的转子轴向圆跳动值的检查叶轮装到轴上测量其轴向圆跳动值，主要是确保叶轮端面与轴中心线的垂直度符合要求。用一个百分表垂直指在叶轮的侧面，把表针调整到零位。盘动叶轮旋转一周，百分表的较大读数与较小读数的差值就是叶轮的轴向圆跳动值。需要特别注意的是，转子转动一周后百分表应复位到零位，否则说明轴有轴向窜动或表头松动，应设法消除。平衡盘轴向圆跳动值测量同样是这样操作。

对真空泵机组的转子进行测量的目的是处理由于转子径向圆跳动和轴向圆跳动超差引起的摩擦或轴的振动，所以实施这项工作是非常重要的。广东滑阀真空泵品牌有哪些在真空泵前添加水洗和缓冲储罐，能够比较有效地消除吸入的残液，同时对混合空气也有一定的冷却作用。

真空泵如果实际操作不善，通常会出现常见故障。假如真空泵碰到自动跳闸的状况，首先应当掌握真空泵跳闸缘故，再处理真空泵跳闸常见故障，再到清理跳闸的常见故障难题。那真空泵自动跳闸的情况要如何解决？1、真空泵长期停止使用，假如停止使用真空泵时间太长电机

负荷会造成短暂性电流过高，这时封闭式真空泵进风口运作使泵壳加温就可以。2、真空泵电机接在两相开关电源上，未运行三相电源，可接入真空泵三相电源就可以，假如运行十小时上下还出现跳闸、脱闸等状况，还是调节电流限制就可以。3、真空泵排气管吸进脏东西或残渣，电机负荷，可拆卸真空泵查验内部是不是有常见故障等。

真空泵维修保养工作中需要规避的现象：“换件修理”现象不同程度地存在。

真空设备故障的判断和排除相对困难一些，有些维修人员一贯采用换件试验的方法，不论大件小件，只要认为可能是导致故障的零部件，一个一个更换试验，结果非但故障没排除，且把不该更换的零部件随意更换掉，增加了用户的开支。

还有些故障零部件完全可以通过修理恢复其技术性能，不需要复杂修理工艺即可修复，但维修人员却要求用户更换新件，一味采取“换件修理”的方法，造成严重的浪费。

上述盲目换件试验和一味更换可修复零件的做法，在一些修理单位还不同程度地存在着。在维修时，应根据故障现象认真分析判断故障原因及部位，对能修复的零部件要采取修理的方法恢复性能，杜绝盲目更换零部件的做法。我国真空泵行业实现了持续稳定地快速的发展。

进口真空泵设备定期检修维护须知：

泵油随着泵的运转恶劣，因而需要通过油视窗查明的污浊程度及粘度情况，并及时替换泵油。替换泵油的周期：每六个月换油清洗一次。泵油替换步骤如下：

A□打开泵的吸气管，5秒后使其开始运行。泵内剩下的泵油容易被排除。

B□先拆下排气管，在打开放油阀，然后倒出泵油

C□关闭排油阀，把新的真空泵油从加油口注入

D□如果泵油的污染非常严重，必须添加些新泵油，通过几分钟运转使其得到清洗，假如一遍清洗不到位，必须反复多清洗几遍

E□换上新泵油后，让泵开机运行，等温度升高以后在确认真空极限压力

F□检修过程需清洗过滤网。真空泵的油不含有轻质的易挥发组分，降低运用过程中真空泵的返油率。广东滑阀真空泵品牌有哪些

真空泵管路过细,排水不畅会造成电机发热超电流。广东滑阀真空泵品牌有哪些

真空泵维修保养工作中需要规避的现象：配件代用或错用现象较普遍，迁就用户，劣品泛滥。

为了迎合客户的低价要求从而赢得订单，有人常常采用劣质品。仿冒、劣质品的确便宜，但对用户来说得不偿失。比如真空设备润滑油，长期使用劣质真空设备油会使转子的表层和各个零部件部分产生早期磨损，而且还会增加耗油量，减低真空设备的工作效率和性能。劣质真空设备油因质量不符合标准，还易导致油滤、油分堵塞。如果想要让劣质的油分芯达到好的的过滤效果就必须增大过滤面积，但是这样容易增加真空设备耗能，质量差的油分芯因导电性差还易发生起爆事故。过滤效果较差的油滤无法过滤掉空气中的灰尘杂质，灰尘会跟着润滑油进入转子中，产生轴承磨损，降低效率，劣质油滤因质量问题还易导致过滤器在工作中发生爆裂。广东滑阀真空泵品牌有哪些